

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO DA VIA ANICIA



PORTA ESISTENTE DI RIFERIMENTO PER ALLINEAMENTO SUPERIORE



FINESTRA OGGETTO DI INTERVENTO



