




1:5.000

LEGENDA

screening_parco

viabilità

fabbricato

cantiere

reru

Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie

Unità Regionali di Connessione Ecologica: Connettività

Corridoi e Pietre di Guado: habitat

Corridoi e Pietre di Guado: connettività

Matrice

Google Satellite

CARTOGRAFIA SCREENING DI V.INC.A

DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITÀ
LOCALIZZATI NEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

(ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i)

RERU ORTOFOTO E CTR

**RICHIEDENTE: AVV. PAOLA FRASCHETTI (PRESIDENTE
CONSORZIO "AGGREGATO VALCALDARA") - OPERE
DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (ART. 7, COMMA 1,
LETT. "D" DELLA LR 1/2015) CONSISTENTI IN OPERE
DI RIPRISTINO DI UN AGGREGATO, COSTITUITO, AD USO
RESIDENZIALE GRAVEMENTE**

**DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI A FAR DATA 24
AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI SITO IN NORCIA LOC.
VALCALDARA VIA DABORMIDA CENSITO CATASTALMENTE AL
FOGLIO 181 PART 16-17-19**