











PROSPETTO NORD




PROSPETTO SUD

Pareti	MATERIALE
	Lesione orizzontale
	Lesione verticale o diagonale isolata
	Lesione verticale o diagonale passante
	Lesioni diffuse passanti o no
	Distacco localizzato tra pareti
	Lesione di architrave o angolo di apertura
	Lesione o distacco tra orizzontamenti e pilastri o murature
	Sfilamento di elemento ligneo dalla muratura
	Lesioni a terra
	Umidit�
	Degrado muratura in pietra/mattoni (distacco dell'intonaco)
	Proiezione in pianta delle lesioni su solai soprastanti
	Fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate con o senza espulsione di parti, corrugamento intonaci
	Punto di ripresa fotografica
	Porzione di edificio fuori da scheda AEDES



SEZIONE B - B



SEZIONE A - A