


UFFICIO SPECIALE DELLA RICOSTRUZIONE UMBRIA



Regione Umbria



ARCHIDIOCESI
SPOLETO-NORCIA



Comune di Norcia

CHIESA DI S. AGOSTINO MINORE

Via Anicia, Norcia

Proprietà Chiesa di S. Agostino

Soggetto attuatore Arcidiocesi Spoleto-Norcia



LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO

ELABORATI STATO DI FATTO	B
RILIEVO FOTOGRAFICO	B4

RTP: ing.g.mancinelli, arch.c.bartelli, arch.l.batocchioni sorbini, dott.d.broso,
ing.s.paltriccia, ing.r.sabatini e ing.r.trovati di tetra engineering




Foto 00 Pianta quota 0,00 m con punti di presa foto




Foto 00 Pianta quota +5,50 m con punti di presa foto



Foto 01

Prospetto lato sud



Foto 02

Prospetto lato ovest



Foto 03

Prospetto lato nord



Foto 04

Ingresso esterno sagrestia



Foto 05

Facciata interna lato altare



Foto 06

Facciata interna lato est



Foto 07

Nicchia interna su prospetto lato sud



Foto 08

Sagrestia



Foto 09

Scala esterna



Foto 10

Locale sopra la sagrestia



Foto 11 Crollo del muro tra sagrestia e navata



Foto 12 Crollo del muro esterno prospetto lato sud




Foto 00 Prospetto lato sud con collocazione dei particolari




Foto 00 Sezione CC con collocazione dei particolari



Particolare A

Portone di ingresso




Particolare B

Muro esterno



Particolare C

Basamento della mostra d'altare



Particolare D

Colonna della mostra d'altare



Particolare E

Crollo del controsoffitto ligneo in corrispondenza dell'altare



Particolare F

Distaccamento degli stalli lignei



Particolare G

Edicola laterale



Particolare H

Decorazione mostra d'altare
