




Comune di Norcia (PG)

Riparazione del Danno Post - Terremoto, Consolidamento e Miglioramento
Sismico del Teatro Civico di Norcia - Progetto ESECUTIVO



D.D. n.85 del 12/11/2018 del Comune di Norcia
Attività di collaborazione tra cittadini e
Amministrazione comunale per la
rigenerazione di beni urbani

Responsabile Unico del Procedimento:
geom. Livio Angeletti

Yellow Room Engineering
Via Luccoli 21/2 - Palazzo Pastorino
16123 - Genova



**Progettisti Strutture e
Architettonico – Esterni:**

Ing. Stefano Podestà
stefano.podesta@yellowroom.it



Collaboratori:

Ing. Chiara Luchini
Ing. Francesca Porta
Ing. Giulio Malatesta

Arch. Giovanni Merialdo
giovanni.merialdo@yellowroom.it

Progettista Architettonico - Interni:

Arch. Lorenzo Radi
lorenzo.radi@radiassociati.com

RadiAssociati

via A. Mercuri, 10 - 06034 Foligno (PG)
+39 0742 677173 - info@radiassociati.it - P.IVA 01858230541

Progettisti Impianti:

Elettrici

Ing. Marco Valigi
marco.valigi@fluproject.it

Meccanici

Ing. Michele Bartoccini
michele.bartoccini@fluproject.it



Mechanical Electrical and Fire Protection Systems Design.
Via della Madonna Alta 138/A - PERUGIA

Via della Madonna Alta, 138/A - 06128 Perugia - Italy
Tel.: (+39) 075 58 49 121 Fax: (+39) 075 58 47 448
E-mail: info@fluproject.it Web: www.fluproject.it

Elaborato:

Allegato Fotografico Ante Operam

Revisione:

000

Data:

Novembre 2021

V3

1 FOTO ANTE OPERAM




Figura 1. Localizzazione del Teatro Civico all'interno del contesto del Centro Storico di Norcia



Figura 2. Vista aerea del Teatro Civico di Norcia



Figura 3. Facciata del Teatro Civico di Norcia su Piazza Vittorio Veneto



Figura 4. Prospetto del Teatro Civico di Norcia su Via dei Priori



Figura 5. Prospetto del teatro Civico di Norcia su Via Alberto Novelli



Figura 6. Particolare della facciata su Piazza Vittorio Veneto in cui è visibile il danneggiamento dovuto agli eventi sismici.



Figura 7. Particolare del prospetto su Via Alberto Novelli in cui è visibile la porzione di vela crollata in seguito agli eventi sismici.



Figura 8. Dettaglio del danno riportato dalla vela sommitale della Facciata su Piazza Vittorio Veneto in seguito agli eventi sismici.



Figura 9. Dettaglio del danno ripotato dal telaio in c.a. della parete di fondo del palco del Teatro Civico di Norcia nella zona di confine con l'adiacente Palazzo Comunale.




Figura 10. Localizzazione delle immagini

Figura 1. Localizzazione del Teatro Civico all'interno del contesto del Centro Storico di Norcia	2
Figura 2. Vista aerea del Teatro Civico di Norcia	3
Figura 3. Facciata del Teatro Civico di Norcia su Piazza Vittorio Veneto.....	3
Figura 4. Prospetto del Teatro Civico di Norcia su Via dei Priori.....	4
Figura 5. Prospetto del teatro Civico di Norcia su Via Alberto Novelli	5
Figura 6. Particolare della facciata su Piazza Vittorio Veneto in cui è visibile il danneggiamento dovuto agli eventi sismici.....	6
Figura 7. Particolare del prospetto su Via Alberto Novelli in cui è visibile la porzione di vela crollata in seguito agli eventi sismici.	6
Figura 8. Dettaglio del danno riportato dalla vela sommitale della Facciata su Piazza Vittorio Veneto in seguito agli eventi sismici.	7
Figura 9. Dettaglio del danno riportato dal telaio in c.a. della parete di fondo del palco del Teatro Civico di Norcia nella zona di confine con l'adiacente Palazzo Comunale.....	8
Figura 10. Localizzazione delle immagini	9