


SCREENING DI INCIDENZA
ORTOFOTO
CON ZONA RERU
Comune di Norcia

ZPS - ZSC
IT5210071
Monti Sibillini

INTERVENTO 
CANTIERE 
VIABILITA' 

TAV. 1A

INSTALLAZIONE IMPIANTO FVT
SU STRUTTURA DESTINATA AD AUTOLAVAGGIO

-  Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie
-  Unita' Regionali di Connessione Ecologica: Habitat
-  Unita' Regionali di Connessione Ecologica: Connettivita'
-  Corridoi e Pietre di Guado: Habitat
-  Corridoi e Pietre di Guado: Connettivita'
-  Frammenti: Habitat
-  Frammenti: Connettivita'
-  Matrice: aree non selezionate da lupo, gatto selvatico europeo, capri



Dr. Agr. Pietro Stefanetti