




FIG. 1 ORTOFOTO CON INDICAZIONE CANTIERE – VIABILITA' DI CANTIERE - EDIFICIO



FIG.2 RERU CON INDICAZIONE CANTIERE – VIABILITA' DI CANTIERE - EDIFICIO

VIABILITA' DI CANTIERE
 VIABILITA' DI CANTIERE 1
 AREA DI CANTIERE
 EDIFICIO SCHIAREA
 Umbria ZSC
 Natura2000_Umbria_end2019_epsg3003
 IT5210071
 Google Satellite

0 25 50 m




FIG.

3 ORTOFOTO ZPS-ZSC CON INDICAZIONE CANTIERE – VIABILITA' DI CANTIERE - EDIFICIO




FIG.4 ORTOFOTO HABITAT CON INDICAZIONE CANTIERE – VIABILITA' DI CANTIERE - EDIFICIO



FIG. 5 ORTOFOTO CONFINE PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI CON INDICAZIONE CANTIERE – VIABILITA' DI CANTIERE - EDIFICIO



FIG.6 ORTOFOTO USO DEL SUOLO CON INDICAZIONE CANTIERE – VIABILITA' DI CANTIERE - EDIFICIO

- VIABILITA' DI CANTIERE
 - VIABILITA' DI CANTIERE 1
 - AREA DI CANTIERE
 - EDIFICIO SCHIAREA
- geo_raster.GISMANAGER1.CTR_10k



RERU

- Barriere antropiche
- Unità Regionali di Connessione Ecologica (Habitat)
- Corridoi e Pietre di Guado (Connettività)




FIG.8 CTR RERU CON INDICAZIONE CANTIERE – VIABILITA' DI CANTIERE - EDIFICIO





FIG. 9 CTR ZPS-ZSC CON INDICAZIONE CANTIERE – VIABILITA' DI CANTIERE - EDIFICIO

- VIABILITA' DI CANTIERE
 - VIABILITA' DI CANTIERE 1
 - AREA DI CANTIERE
 - EDIFICIO SCHIAREA
- geo_raster.GISMANAGER1.CTR_10k



- Habitat
- Habitat_Natura2000_UMB IT5210071_Monti Sibillini
- 6210
 - 9210
 - NC
 -




FIG. 10 CTR HABITAT CON INDICAZIONE CANTIERE – VIABILITA' DI CANTIERE - EDIFICIO





fig. 11 CTR CONFINE PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI CON INDICAZIONE CANTIERE – VIABILITA' DI CANTIERE - EDIFICIO

- VIABILITA' DI CANTIERE
 - VIABILITA' DI CANTIERE 1
 - AREA DI CANTIERE
 - EDIFICIO SCHIAREA
- geo_raster.GISMANAGER1.CTR_10k



Habitat

Habitat_Natura2000_UMB IT5210071_Monti Sibillini

- BOSCO
- coltivi arborati
- pascolo
- PASCOLO
- urbano




Fig. 12 CTR USO DEL SUOLO CON INDICAZIONE CANTIERE – VIABILITA' DI CANTIERE - EDIFICIO