

SCREENING DI INCIDENZA
ORTOFOTO CON ZONA RERU

Comune di Norcia

ZPS - ZSC
IT5210071
Monti Sibillini



INTERVENTO



CANTIERE



VIABILITA'



TAV. 1A

**OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FINALIZZATO ALLA
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DA ESEGUIRE SULL'IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE
SITO IN NORCIA LOC. VALCaldara E CENSITO AL NCEU DAL FG.192 PART.623**

- Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie
- Unità Regionali di Connessione Ecologica: Habitat
- Unità Regionali di Connessione Ecologica: Connettività
- Corridoi e Pietre di Guado: Habitat
- Corridoi e Pietre di Guado: Connettività
- Frammenti: Habitat
- Frammenti: Connettività
- Matrice: aree non selezionate da lupo, gatto selvatico europeo, capri

