



SCREENING DI INCIDENZA
ORTOFOTO CON SIC

Comune di Norcia

ZPS - ZSC
IT5210071
Monti Sibillini

ZPS - ZSC



INTERVENTO



CANTIERE



VIABILITA'



TAV. 2A

**OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FINALIZZATO ALLA
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DA ESEGUIRE SULL'IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE
SITO IN NORCIA LOC. VALCALDARA E CENSITO AL NCEU DAL FG.192 PART.623**

