



1:5.000

## LEGENDA

screening\_parco

viabilità

fabbricato

cantiere

reru

Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie

Unità Regionali di Connessione Ecologica: Habitat

Unità Regionali di Connessione Ecologica: Connettività

Corridoi e Pietre di Guado: connettività

Matrice

Google Satellite

## CARTOGRAFIA SCREENING DI V.INC.A

DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITÀ  
LOCALIZZATI NEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA  
(ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i)

## RERU ORTOFOTO E CTR

**RICHIEDENTE: COCCIA RENATO (DELEGATO) - OPERE DI  
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (ART. 7, COMMA 1, LETT. "D"  
DELLA LR 1/2015) CONSISTENTI IN OPERE DI  
MIGLIORAMENTO SISMICO DA EFFETTUARSI SU UN IMMOBILE  
AD USO RESIDENZIALE GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAGLI  
EVENTI SISMICI A FAR DATA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI  
SITO IN NORCIA VIA MONTEDORO N. 19 CENSITO  
CATASTALMENTE AL FOGLIO 92 PART 404 SUB 4**