

COMUNANZA AGRARIA DI SACCOVESCOIO

Fraz. Saccovescio
06047 PRECI (PG)

Spett.le Agenzia Forestale dell'Umbria

Spett.le Parco Nazionale dei Monti Sibillini

RELAZIONE TECNICA

1. Identificazione catastale dell'area oggetto di intervento

- **Comune di Preci, Foglio 5 particella 32**
 - Superficie catastale: 0,2300 ettari
 - Superficie oggetto di intervento: 0,1000 ettari

2. STATO ATTUALE - Descrizione della morfologia del terreno e dell'opera di attraversamento

La superficie oggetto di intervento è situata a ridosso della strada provinciale SP 209 che collega Cerreto di Spoleto a Visso nelle immediate vicinanze del bivio che si dirama per la frazione Saccovescio.

Il terreno in esame, di proprietà della Comunanza Agraria di Saccovescio si presenta incolto e nello stesso si è insediata una vegetazione arbustiva spontanea costituita per lo più da rovi e sambuco. Nell'area sono presenti n.3 piante di Orniello.

Nel punto di congiunzione tra il terreno e la strada provinciale SP 209 è presente un'opera di attraversamento sotterraneo delle acque torrentizie che attualmente risulta completamente ostruita da detriti causando l'allagamento del terreno stesso.

Tale opera è costituita da una tubazione in cemento lunga circa 3 metri. Dallo stato attuale non è possibile risalire al diametro dell'opera in quanto ormai completamente ostruita da detriti.

Da verifiche effettuate non risultano permessi rilasciati dalle autorità competenti per l'opera in esame, quindi molto probabilmente realizzata in data antecedente il 1967.

Si precisa che l'intervento di riqualificazione consiste in una **manutenzione** dell'opera ovvero la sua disostruzione mediante un autospurgo.

➤ **Profilo ed esposizione del Terreno**

La superficie oggetto di intervento si trova ad un'altitudine media di 500 m. s.l.m. e presenta una giacitura pianeggiante.

Il profilo dei terreni in esame presenta le seguenti stratigrafie:

- **Orizzonte A (Superficiale):** Ricco di sostanza organica (humus) derivante dal "leaf litter" (lettiera di foglie) del bosco confinante e dalla massa foraggera inutilizzata per oltre un decennio. Ha un colore scuro, una struttura granulare e un'alta attività biologica.
- **Orizzonte B (Subsuperficiale):** Uno strato di accumulo dove i minerali lisciviati dalle piogge si depositano. In questo strato la tessitura è senza dubbio più argillosa rispetto alla superficie.
- **Orizzonte C (Roccia Madre):** Composto prevalentemente da calcari marnosi o scaglie rosse tipiche della zona della Valnerina.

➤ **Idrologia e Pendenza**

Il terreno si presenta pianeggiante e nelle immediate vicinanze scorre il fiume Nera e un piccolo corso d'acqua di natura torrentizia.

3. Descrizione del tipo e delle modalità di lavoro

Gli interventi di progetto che la COMUNANZA AGRARIA DI SACCOVESCOIO intende mettere in atto sono i seguenti:

- **Estirpazione di arbusti** cresciuti in un terreno seminativo incolto da più di 10 anni ai sensi del R.R. 7/2002 s.m.i. art. 56 comma 4.
- **Ripristino della funzionalità di un'opera di attraversamento sotterraneo** e deflusso delle acque torrentizie che attualmente risulta ostruita da detriti e vegetazione.

L'intervento ricade in area agricola ed è da realizzare su una superficie complessiva di circa 1.000 metri quadri dei quali circa 700 mq ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Si precisa che l'intervento di riqualificazione dell'**opera di attraversamento sotterraneo** consiste in una manutenzione della stessa ovvero la sua disostruzione mediante un autospurgo. Il progetto ricade all'interno dell'area ZSC Monti Sibillini versante umbro.

Nessun habitat (prioritario e non prioritario) è interessato dall'intervento.

Dal punto di vista ambientale l'intervento è da considerarsi migliorativo dello stato dei luoghi in quanto ripristina il corretto deflusso delle acque torrentizie prevenendo i fenomeni di allagamento del terreno adiacente alla strada provinciale 209.

Foligno, li 04/04/2026

Il Tecnico

Dottore Agronomo Emiliano Di Porzio

