




1:5.000

LEGENDA

screening_parco

viabilità

fabbricato

cantiere

reru

Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie

Frammenti (connettività)

Matrice

Google Satellite

CARTOGRAFIA SCREENING DI V.INC.A

DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITA'
LOCALIZZATI NEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

(ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i)

RERU ORTOFOTO E CTR

RICHIEDENTE:CAPONECCHI IOLANDA (COMPROPRIETARIA)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ART.7,
COMMA 1, LETT. B DELLA L.R. 1/2015) CONSISTENTI NEL
RIFACIMENTO DI LOCALI IGIENICI, CREZIONE DI DIVISORI
INTERNI E MODIFICHE INTERNE SU EDIFICIO SITO IN NORCIA
VIA MORELLI N. 4 CENSITO CATASTALMENTE AL FOGLIO 132
PART. 332 SUB. 1