



COMUNE DI NORCIA

PROVINCIA DI PERUGIA



INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (O.C. 19/2017 e s.m.i.) DI UN FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI NORCIA (PG) DANNEGGIATO DAL SISMA CENTRO ITALIA CON ESITO DI INAGIBILITÀ DI TIPO E

TAVOLA

SF.03.02

RICOSTRUZIONEPRIVATA
Ord.19/2017ess.mm.ii.

LIVELLOOPERATIVO
L4

SCALA

PROGETTISTA - DIRETTORE LAVORI - COORDINATORE DELLA SICUREZZA
PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE
Ing. Fabio Grassi

SERIE DOCUMENTAZIONE
STATO DI FATTO

Altri componenti dello studio
Ing. Chiara Di Vittorio
Aurora Arcofili

DATI CATASTALI
Fg.92, Part. 107, Sub.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

COMMITTENTE
SIG. PROIA
VALTER
(rappresentante dei proprietari)

IMPRESA ESECUTRICE

INDIRIZZO
Viale XX Settembre, 60
06046 Norcia (PG)


OGGETTO DELLA TAVOLA
PLANIMETRIA DELLA LOCALIZZAZIONE - STATO DI FATTO

SPAZIO RISERVATO ALLE REVISIONI

REVISORE=Rev_
INTEGRAZIONE=Int_

DATA

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO



GRASSI ENGINEERING
STUDIO DI INGEGNERIA

Via Dante Alighieri n.57 - 02013 Antrodoto (RI) Tel.+39-3389619968
pec: fabio.grassi@ingpec.eu email: ing.fabiograssi@gmail.com



PLANIMETRIA ATTACCO A TERRA
SCALA 1:100

