

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI SCATTO - SCREENING DI V.INC.A - PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI - REGIONE UMBRIA

UBICAZIONE SITO INTERVENTO



DATI PROPONENTE ED INTERVENTO

PROPONENTE: VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.

TITOLO P/P/P/IIA: AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ALLACCIO AL METANODOTTO ESISTENTE DI UN EDIFICIO CENSITO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 120 PARTICELLA N. 451 SUBALTERNO N. 2 SITO IN NORCIA (PG)
VIA REGUARDATI SNC

REGIONE: UMBRIA

COMUNE: NORCIA

LOCALIZZAZIONE: VIA REGUARDATI SNC

COORDINATE:

LATITUDINE: 42.79290°

LONGITUDINE: 13.09379°

SISTEMA RIFERIMENTO: WGS84

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

