




1:5.000

LEGENDA

screening_parco

viabilità

cantiere

fabbricato

Umbria ZPS

HABITAT_NATURA2000_UMBRIA P

IT5210059_Marcite di Norcia

B

E

I026

IT5210071_Monti Sibillini

I026

CARTOGRAFIA SCREENING DI V.INC.A

DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITA'
LOCALIZZATI NEI SITI DI IMPORTANZE COMUNITARIA
(ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i)

HABITAT ORTOFOTO E CTR

**RICHIEDENTE: VERUCCI BENEDETTO - ACCERTAMENTO DI
CONFORMITA' PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA'
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DEL SOLAIO
DI COPERTURA (art.145, comma 1, lett. "b" della LR 1/2015 e
art. 7, comma 1 lett. "b" della LR 1/2015) DI UN IMMOBILE AD
USO GARAGE SITO A NORCIA VIALE XX SETTEMBRE FOGLIO 92
PART. 653 SUB 3.**