




1:5.000

## LEGENDA

screening\_parco

viabilità

fabbricato

cantiere

reru

Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie

Unità' Regionali di Connessione Ecologica: Habitat

Unità' Regionali di Connessione Ecologica: Connettività'

Corridoi e Pietre di Guado: connettività

Matrice

Google Satellite

## CARTOGRAFIA SCREENING DI V.INC.A

DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITA'  
LOCALIZZATI NEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA  
(ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i)

## RERU ORTOFOTO E CTR

**RICHIEDENTE: VERUCCI BENEDETTO - ACCERTAMENTO DI  
CONFORMITA' PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA'  
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E OPERE DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DEL SOLAIO  
DI COPERTURA (art.145, comma 1, lett. "b" della LR 1/2015 e  
art. 7, comma 1 lett. "b" della LR 1/2015) DI UN IMMOBILE AD  
USO GARAGE SITO A NORCIA VIA XX SETTEMBRE FOGLIO 92  
PART. 653 SUB 3.**