

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI SCATTO - SCREENING DI V.INC.A - PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI - REGIONE UMBRIA

UBICAZIONE SITO INTERVENTO



DATI PROPONENTE ED INTERVENTO

PROPONENTE: SIG. FARES GIUSEPPE (DELEGATO)

TITOLO P/P/P/IIA: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ART. 7, COMMA 1, LETT "B" DELLA LR 1/2015) CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DI EDIFICI E UNITA' IMM. AD USO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI TEMPORANEAMENTE INAGIBILI A NORCIA VIA CIRCONVALLAZIONE N. 37 FOGLIO 92 PARTICELLA 259 SUBB. 2, 5 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA

REGIONE: UMBRIA

COMUNE: NORCIA

COORDINATE:

LOCALIZZAZIONE: VIA DELLA CIRCONVALLAZIONEN. 37

LATITUDINE: 42.795084°

LONGITUDINE: 13.097942°

SISTEMA RIFERIMENTO: WGS84

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

