



1:5.000

LEGENDA

screening_parco

viabilità

fabbricato

cantiere

reru

Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie

Unità Regionali di Connessione Ecologica: Connettività

Matrice

Google Satellite

CARTOGRAFIA SCREENING DI V.INC.A

DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITA'
LOCALIZZATI NEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA
(ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i)

RERU ORTOFOTO E CTR

**RICHIEDENTE: FARES GIUSEPPE (DELEGATO) - OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ART. 7, COMMA 1, LETT "B"
DELLA LR 1/2015) CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DI
EDIFICI E UNITÀ IMM. AD USO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E
SUCCESSIVI TEMPORANEAMENTE INAGIBILI A NORCIA VIA
CIRCONVALLAZIONE N. 37 FOGLIO 92 PARTICELLA 259 SUBB. 2,
5.**