






Legenda

RERU

Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie

Unita' Regionali di Connessione Ecologica: Habitat

Unita' Regionali di Connessione Ecologica: Connettività

Corridoi e Pietre di Guado: Habitat

Corridoi e Pietre di Guado: Connettività

Frammenti: Habitat

Frammenti: Connettività

Matrice: aree non selezionate da lupo, gatto selvatico europeo, capriolo, tasso, istrice, lepre bruna

Area di cantiere

Viabilità di cantiere

Edificio oggetto d'intervento

Committente:

Sig. Angelo Musco

Oggetto:

Interventi di manutenzione straordinaria

Geologo:

Studio GHEOS

Geologi Associati

Geol. Nicola Berardi

Comune di Norcia Prot. 0017803 del 12-08-2026 arrivo

Titolo:

CARTOGRAFIA HABITAT

Scala:

1:25.000

Lavoro:


V:\2026\01\02\04\03

Data:

Agosto_2026

Elaborato:

VIncA_All_03



Legenda

Perimetro ZPS

Habitat

3260

5130

6170-8130-4056

6210

6210-8130-4060-6170

8210

91AA

9210

Habitat puntiformi non riportati
in cartografia

6430 - 8130 - 8310 - 92A0 - 9340

Committente:

Sig. Angelo Musco

Oggetto:

Interventi di manutenzione straordinaria

Geologo:

Studio GHEOS
Geologi Associati
Geol. Nicola Berardi

Titolo:

CARTOGRAFIA HABITAT CARTA TECNICA REGIONALE (CTR)

Scala:

1:2.000

Lavoro:


V:\2026\01\02\04\03

Data:

Agosto_2026

Elaborato:

VIncA_All_04



Legenda

Perimetro ZPS

Habitat

3260

5130

6170-8130-4056

6210

6210-8130-4060-6170

8210

91AA

9210

Habitat puntiformi non riportati
in cartografia
6430 - 8130 - 8310 - 92A0 - 9340

Area di cantiere

Viabilità di cantiere

Edificio oggetto d'intervento

Committente:

Sig. Angelo Musco

Oggetto:

Interventi di manutenzione straordinaria

Geologo:

Studio GHEOS
Geologi Associati
Geol. Nicola Berardi

Titolo:

CARTOGRAFIA HABITAT ORTOFOTO

Scala:

1:2.000

Lavoro:


V:\2026\01\02\04\03

Data:

Agosto_2026

Elaborato:

VIncA_All_05



Legenda

Perimetro ZPS

Habitat

3260

5130

6170-8130-4056

6210

6210-8130-4060-6170

8210

91AA

9210

Habitat puntiformi non riportati
in cartografia

6430 - 8130 - 8310 - 92A0 - 9340

Area di cantiere

↔ Viabilità di cantiere

Edificio oggetto d'intervento

Committente:

Sig. Angelo Musco

Oggetto:

Interventi di manutenzione straordinaria

Geologo:

Studio GHEOS
Geologi Associati
Geol. Nicola Berardi