



1:5.000

LEGENDA

screening_parco

viabilita

fabbricato

cantiere

reru

Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie

Unita' Regionali di Connessione Ecologica: Habitat

Unita' Regionali di Connessione Ecologica: Connettivita'

Google Satellite

CARTOGRAFIA SCREENING DI V.INC.A

DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITA'
LOCALIZZATI NEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA
(ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i)

RERU ORTOFOTO E CTR

**RICHIEDENTE: ALTAVILLA FILIPPO - INTERVENTI DI
RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI GRAVEMENTE
DANNEGGIATI O DISTRUTTI DAGLI EVENTI SISMICI DEL
24.08.2016 E SUCCESSIVI - IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI
NORCIA CORSO SERTORIO - FOGLIO 120 PART. 422.**