




RELAZIONE DI INCIDENZA

PLANIMETRIA

Fig. 93 - part. 756

Comune di Norcia

Sito IT5210071

Monti Sibillini (versante umbro)

INTERVENTO




TAV. C

**Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
un edificio residenziale unifamiliare ai sensi del D.P.R. 380/2001 art.
3 comma 1 lettera d)**



Dr. Agr. Pietro Stefanetti



**RELAZIONE DI INCIDENZA
CTR CON HABITAT**

Comune di Norcia

Sito IT5210071
Monti Sibillini (versante umbro)

AREA INTERVENTO



Legenda

Perimetro SIC/ZPS



Habitat

- 3260
- 5130
- 6170-8130-4060
- 6210
- 6210-8130-4060-6170
- 8210
- 91AA
- 9210


Habitat puntiformi non riportati in cartografia:
6430 - 8130 - 8310 - 92A0 - 9340

TAV. B4

**Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
un edificio residenziale unifamiliare ai sensi del D.P.R. 380/2001 art.
3 comma 1 lettera d)**



Dr. Agr. Pietro Steranetti



RELAZIONE DI INCIDENZA

CTR CON ZONA RERU

Comune di Norcia

Sito IT5210071
Monti Sibillini (versante umbro)

INTERVENTO



AREA CANTIERE



VIABILITA'



TAV. B1

Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale unifamiliare ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 3 comma 1 lettera d)

- Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie
- Unita' Regionali di Connessione Ecologica: Habitat
- Unita' Regionali di Connessione Ecologica: Connettività
- Corridoi e Pietre di Guado: Habitat
- Corridoi e Pietre di Guado: Connettività
- Frammenti: Habitat
- Frammenti: Connettività
- Matrice: aree non selezionate da lupo, gatto selvatico europeo, capri



Dr. Agr. Pietro Stefanetti

RELAZIONE DI INCIDENZA

CTR CON SIC

Comune di Norcia

Sito IT5210071
Monti Sibillini (versante umbro)

AREA SIC

INTERVENTO

AREA CANTIERE

VIABILITA'




TAV. B2



Dr. Agr. Pietro Stefanetti

**Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
un edificio residenziale unifamiliare ai sensi del D.P.R. 380/2001 art.
3 comma 1 lettera d)**



RELAZIONE DI INCIDENZA

CTR CON ZPS

Comune di Norcia

Sito IT5210071
Monti Sibillini (versante umbro)

AREA ZPS 

INTERVENTO 

AREA CANTIERE 

VIABILITA' 

TAV. B3

**Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
un edificio residenziale unifamiliare ai sensi del D.P.R. 380/2001 art.
3 comma 1 lettera d)**





RELAZIONE DI INCIDENZA
ORTOFOTO CON ZONA RERU

Comune di Norcia

Sito IT5210071
Monti Sibillini (versante umbro)

INTERVENTO



AREA CANTIERE



VIABILITA'



TAV. A1

**Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
un edificio residenziale unifamiliare ai sensi del D.P.R. 380/2001 art.
3 comma 1 lettera d)**

- Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie
- Unità Regionali di Connessione Ecologica: Habitat
- Unità Regionali di Connessione Ecologica: Connettività
- Corridoi e Pietre di Guado: Habitat
- Corridoi e Pietre di Guado: Connettività
- Frammenti: Habitat
- Frammenti: Connettività
- Matrice: aree non selezionate da lupo, gatto selvatico europeo, capri



Dr. Agr. Pietro Stefanetti



RELAZIONE DI INCIDENZA

ORTOFOTO CON SIC

Comune di Norcia

Sito IT5210071
Monti Sibillini (versante umbro)

AREA SIC



INTERVENTO



AREA CANTIERE



VIABILITA'



TAV. A2

Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
un edificio residenziale unifamiliare ai sensi del D.P.R. 380/2001 art.
3 comma 1 lettera d)



Dr. Agr. Pietro Stefanetti



RELAZIONE DI INCIDENZA

ORTOFOTO CON ZPS

Comune di Norcia

Sito IT5210071
Monti Sibillini (versante umbro)

AREA ZPS



INTERVENTO



AREA CANTIERE



VIABILITA'



TAV. A3

**Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
un edificio residenziale unifamiliare ai sensi del D.P.R. 380/2001 art.
3 comma 1 lettera d)**



Dr. Agr. Pietro Stefanetti