



REGIONE UMBRIA

COMUNE DI NORCIA

LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 smi
interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016 e successivi

Ordinanza Commissariale 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i. **Testo Unico della Ricostruzione Privata**

Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Esito E)

Ubicazione intervento: Norcia, Loc. Frascaro, via Leopardi, 58-64

Committente / Delegato
Sig.ra Rosa Di Alessandro
Via Tranquillo Graziani, 21 - 06043 Cascia (Pg)

Progetto architettonico e DL
Geom. Aldo Leoncilli
Via dei Priori, 59 - 06046 Norcia (Pg)

Progetto strutture
Dott. Ing. Marco Plandoro
Via G. Gabribaldi, 2 - 06055 Marsciano (Pg)

Relazione Geologica
Dott. Geol. Luca Ercolini
Via Monte Sella, 7 - 06034 Foligno (Pg)

Verifiche termiche e impianti tecnologici
Dott. Ing. Michele Valigi
Strada Marscianese, 183/H - 06132 San Fortunato della Collina (Pg)

Rilievo, computo e contributiva
Geom. Fabrizio Brodoloni
Via Marsciano, 6 - 06039 Trevi (Pg)

STATO ATTUALE - QUADRO LESIVO

Documentazione fotografica

Elaborato

DF.01

COD: S16 - S45

Scala: varie

File: SF03-SP01 RIL e PROG_S45.dwg

Attività	Note
1	Elaborati allegati alla richiesta di contributo L. 229/2016 e s.m.i.

LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO ELABORATO È VIETATA AI TERMINI DI LEGGE

euro 3



S16
ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI
PROFESSIONISTI

Trevi (Pg) Via Marsciano, 6
0742/21018 - info@lab5.it

Foligno (Pg) Via Casale Luparini, 12/B
0742/1974734 - roberto@hofpro.it

FOTO INQUADRAMENTO GENERALE



foto aerea

..... Immobile oggetto di intervento



foto prospetto nord-est



foto prospetto nord-est



foto prospetto nord-ovest



foto prospetto sud-ovest



foto prospetto sud-ovest



foto prospetto sud-ovest

FOTO LESIONI



foto 1



foto 2




foto 3a



foto 3b



foto 4



foto 5



foto 6



foto 7



foto 8



foto 9a



foto 9b



foto 10a



foto 10b



foto 10c



foto 11



foto 12a




foto 12b



foto 13a



foto 13b



foto 14a



foto 14b



foto 15 - soffitto



foto 16



foto 17



foto 18




foto 19




foto 20 - soffitto




foto 21



foto 22a



foto 22b



foto 23a




foto 23b



foto 23c



foto 24



foto 25a



foto 25b



foto 25c



foto 26



foto 27



foto 28



foto 29a



foto 29b



foto 29c



foto 29d



foto 29c



foto 30




foto 31



foto 32a



foto 32b



foto 32c



foto 32d



foto 33



foto 34



foto 35a




foto 35b



foto 36a



foto 36b



foto 37



foto 38



foto 39



foto 40a



foto 40b




foto 41 - soffitto




foto 42



foto 43



foto 44 - soffitto



foto 45a



foto 45b



foto 45c



foto 46 - soffitto



foto 47a



foto 47b



foto 48a



foto 48b



foto 49




foto 50



foto 51



foto 52a



foto 52b



foto 52c



foto 52d



foto 53




foto 54a - soffitto



foto 54b - soffitto



foto 55a - soffitto



foto 55b - soffitto



foto 56



foto 57



foto 58a



foto 58b



foto 59



foto 60a



foto 60b



foto 60c



foto 61




foto 62




foto 63



foto 64a



foto 64b - soffitto



foto 65



foto 66



foto 67a - soffitto



foto 67b - soffitto



foto 68a



foto 68b




foto 69



foto 70a - soffitto



foto 70b - soffitto




foto 71a



foto 71b - soffitto



foto 71c - soffitto



foto 71d - soffitto




foto 72a




foto 72b - soffitto




foto 72c - soffitto



foto 73



foto 74a



foto 74b




foto 75




foto 76 - soffitto

ESTERNI

foto E1a



foto E1b



foto E2a



foto E2b



foto E2c



foto E2d



foto E3a



foto E3b



foto E4



foto E5a



foto E5b



foto E6



foto E7



foto E8a



foto E8b



foto E8c




foto E8d




foto E9a




foto E10a



foto E10b




foto E11



foto E12a



foto E12b




foto E13




foto E14




foto E15a




foto E15b



foto E16



foto E17a



foto E17b




foto E18a



foto E18b



foto E19




foto E20




foto E21




foto E22a




foto E22b



foto E23a




foto E23b




foto E23c



foto E24a



foto E24b



foto E25



foto E26a



foto E26b



foto E26c



foto E27a




foto E27b



foto E28



foto E29a



foto E29b

FOTO SAGGI

foto S1




foto S2



foto S3



foto S4



foto S5




foto S6



foto S7



foto S8



foto S8a

foto S8b

foto S9

foto S10

foto S11

foto S12



foto S13



foto S14



foto S15

foto S16



foto S17



foto S18



foto S18

ORDINANZA COMMISSARIALE n.130 del 15/12/2022 TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Elaborato DF.01 – documentazione fotografica

Ubicazione intervento: Loc. Frascaro, Via Leopardi, 58-64 - 06046 Norcia (PG)

Committente/Delegato: Sig. Di Alessandro Rosa - Via Tranquillo Graziani, 21 - 06043 Cascia (PG)



foto S19



foto SF1

ORDINANZA COMMISSARIALE n.130 del 15/12/2022 TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Elaborato DF.01 – documentazione fotografica

Ubicazione intervento: Loc. Frascaro, Via Leopardi, 58-64 - 06046 Norcia (PG)

Committente/Delegato: Sig. Di Alessandro Rosa - Via Tranquillo Graziani, 21 - 06043 Cascia (PG)



foto SF1