

REGIONE DELL'UMBRIA

(Provincia di Perugia)

COMUNE di NORCIA

SCIA in sanatoria (Art.146 e 154 L.R. 1/2015 e smi)
per la diversa distribuzione interna con modifica delle aperture
esterne su edificio desinato a civile abitazione ed annessi,
sito in Frz. Ancarano Loc. Pie del Colle
censito catastalmente al Fgl. 22 Map.40/Sub3-41-540-563-564-565.

Committente: SABATINO Ferdinando

Documentazione Fotografica

Tav. 3

Scala: -----

Norcia lì 09/09/2023

Il Tecnico
(Geom. Leopardi Michele)


studio tecnico
Geometra Leopardi Michele



disegni strutturali e architettonici in CAD - progettazione di interni ed esterni - stime - perizie - catasto - ristrutturazioni

06046 NORCIA Via S. Martino n. 36 - Tel.0743/817492 Fax 0743/824445 - E.mail: milleopard@tiscali.it

Individuazione dei Punti Fotografici
Frz. Pie del Colle
Fgl.22 Map.40, 41, 540, 563, 564, 565



Foro n.1 Panoramica (Strada Provinciale)



Foro n.2 Prospetto Lato Ovest / Laro Sud



Foro n.3 Prospetto Lato Est



Foro n.4 Prospetto Lato Est/Nord



Foro n.5 Prospetto lato Nord



Foro n.6 Prospetto Lato Ovest cortile interno

