



REGIONE UMBRIA

COMUNE DI NORCIA

LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.
interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016 e successivi

Ordinanza Commissariale 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i. **Testo Unico della Ricostruzione Privata**

*Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di
immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Esito E)*

Ubicazione intervento: Norcia (Pg), Via Case Sparse snc

Committente
Sig.ra Federica Fiorucci
Via Appia Antica, 249 - 00178 Roma

Progetto architettonico e DL
Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva
Dott. Arch. Sabatino Saviani
Via dei Priori 59 - 06046 Norcia (Pg)
tel 0743/816998 - arch.saviani@gmail.com

Progetto strutture
Dott. Ing. Roberto Baliani
Via Casale Luparini, 12/B - 06034 Foligno (Pg)
tel 0742/1974734 - roberto@hofpro.it

Relazione Geologica
Dott. Geol. Francesco Spanicciati
Via Fiorucci, 1 - 06046 Norcia (Pg)
tel 0743/778891 - spanicciati.geolithos@gmail.com

Verifiche termiche e impianti tecnologici
Ing. Andrea Placidi
Via La Louviere, 1/a - 06034 Foligno (Pg)
tel 0742/21696 - placidi.andrea@virgilio.it

Rilievo e Progetto Contributivo
Dott. Arch. Valentina Ceccucci
Via Marsciano, 6 - 06039 Trevi (Pg)
tel 0742/21018 - valentina@lab5.it

		Elaborato
Documentazione fotografica		DF.01
COD: S16 - S41	Scala: varie	File: SF.03-SP.01 RIL e PROG _S41.dwg

Attività	Note
1	Elaborati allegati alla richiesta di contributo L. 229/2016 e s.m.i.

LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO ELABORATO È VIETATA AI TERMINI DI LEGGE

euro 3

HOFPRO

Lab5
PROJECTS IN PROGRESS

EURO 3
ARCHITETTO
Sabatino Saviani

Via dei Priori 59
06046 Norcia (Pg)
tel 0743/816998
arch.saviani@gmail.com

FOTO INQUADRAMENTO GENERALE



■■■■■ Immobile oggetto di intervento

(foto aerea tratta da Google Maps)



foto prospetto est

ELABORATO DF.01 – documentazione fotografica

Ubicazione intervento: Via Case Sparse snc – 06046 Norcia (PG)

Committente/delegato: Sig.ra Federica Fiorucci



foto prospetto sud



foto prospetto sud

ELABORATO DF.01 – documentazione fotografica

Ubicazione intervento: Via Case Sparse snc – 06046 Norcia (PG)

Committente/delegato: Sig.ra Federica Fiorucci



foto prospetto ovest



foto prospetto ovest

ELABORATO DF.01 – documentazione fotografica

Ubicazione intervento: Via Case Sparse snc – 06046 Norcia (PG)

Committente/delegato: Sig.ra Federica Fiorucci



foto prospetto nord



foto prospetto nord

ELABORATO DF.01 – documentazione fotografica

Ubicazione intervento: Via Case Sparse snc – 06046 Norcia (PG)

Committente/delegato: Sig.ra Federica Fiorucci



foto prospetto nord

ELABORATO DF.01 – documentazione fotografica

Ubicazione intervento: Via Case Sparse snc – 06046 Norcia (PG)

Committente/delegato: Sig.ra Federica Fiorucci

FOTO LESIONI ESTERNE

foto E1



foto E2



foto E3



foto E4

ELABORATO DF.01 – documentazione fotografica

Ubicazione intervento: Via Case Sparse snc – 06046 Norcia (PG)

Committente/delegato: Sig.ra Federica Fiorucci



foto E5



foto E6

ELABORATO DF.01 – documentazione fotografica

Ubicazione intervento: Via Case Sparse snc – 06046 Norcia (PG)

Committente/delegato: Sig.ra Federica Fiorucci



foto E7



foto E7



foto E7



foto E7



foto E7



foto E8



foto E8



foto E9



foto E9



foto E10



foto E10



foto E10



foto E10



foto E11



foto E11



foto E11



foto E12



foto E12

ELABORATO DF.01 – documentazione fotografica
Ubicazione intervento: Via Case Sparse snc – 06046 Norcia (PG)
Committente/delegato: Sig.ra Federica Fiorucci



foto E13



foto E13



foto E13



foto E13



foto E14



foto E14



foto E14



foto E15



foto E16



foto E17



foto E17



foto E18



foto E18

FOTO LESIONI INTERNE

foto 1



foto 2

ELABORATO DF.01 – documentazione fotografica
Ubicazione intervento: Via Case Sparse snc – 06046 Norcia (PG)
Committente/delegato: Sig.ra Federica Fiorucci



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6



foto 7



foto 8



foto 9



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13




foto 14

ELABORATO DF.01 – documentazione fotografica
Ubicazione intervento: Via Case Sparse snc – 06046 Norcia (PG)
Committente/delegato: Sig.ra Federica Fiorucci



foto 15



foto 16



foto 17



foto 17a



foto 18



foto 18a



foto 19



foto 20



foto 21



foto 21a



foto 22



foto 23



foto 24



foto 25



foto 26



foto 26a



foto 27