

COMUNE DI NORCIA
REGIONE UMBRIA

Intervento di ricostruzione di immobile ad uso abitativo gravemente danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi, Ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2017.
EDIFICIO IN NORCIA, Via Case sparse N° 259 (Loc. Casale Funari)
Scheda AeDES n° 3 del 17/07/2018, squadra RUP154, Esito ‘E’
Ordinanza di inagibilità comunale n. 186 del 22-09-2016.

ELABORATO

4

Confronto
Stato Attuale e di Progetto

Scala: 1:100
Delegato: Funari Amedeo
Foglio 124, p. 106 sub 6

PROGETTISTA E DL
Dott. Ing. Fabio Iambrenghi

IL DELEGATO

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

SOVRAPPOSIZIONE
STATO ATTUALE - STATO DI PROGETTO

= Involuppo fabbricato

= Stato attuale

= Stato di progetto

PLANIMETRIA AGGREGATO
ORIGINARIO
E MODIFICA STATO DI PROGETTO

= Involuppo o ingombro max planimetrico del fabbricato

altra proprietà

PROPRIETÀ FUNARI LAURA

Stato Attuale

altra proprietà

PROPRIETÀ FUNARI LAURA

Stato di Progetto